

첨부

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	배곧라운초등학교	점검시기	2022 여름철
점검일	2022.6.2. ~2022.6.30	작성자	정창흠

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물	<input type="checkbox"/> 용 벽	<input type="checkbox"/> 절토사면	<input type="checkbox"/> 기타 ()			
명칭	교사동						
주소	경기도 시흥시 배곧4로 94-39(정왕동)						
시설정보	준공(설치)년도	2018	연면적(m ²)	15285.65m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1층 <input type="checkbox"/> 2층 <input type="checkbox"/> 3층	
	건물	건물용도	교사동	건물층수	5층	건물구조	철근콘크리트
	용벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차	A	금차		등급변경사유		
점검기간	2022.6.2. ~2022.6.30			점검기관	배곧라운초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명	소속기관				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최정미	배곧라운초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	신미라	배곧라운초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	정창흠	배곧라운초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	지효근	(주)아진전기기술				
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김재익	(주)그린방재이앤씨				
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	송영섭	(주)태화종합엘리베이터				
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
점검결과	구분	지적사항	확인결과				
	정밀 안전진단						
	보수보강	해당 없음					
	현차시정						
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강	해당 없음					
	현차시정						