

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

■ 교육시설 안전점검 등에 관한 지침 [별지 제2호서식]

### 점검 총괄표

학교(기관)명	배곧라운초등학교	점검시기	2023 해빙기
점검일	2023. 2. 27 ~ 2023. 3. 24	작성자	정창흠

구분	<input type="checkbox"/> 건물	<input type="checkbox"/> 용 벽	<input type="checkbox"/> 절토사면	<input type="checkbox"/> 기타 ( )					
명칭	교사동								
주소	경기도 시흥시 배곧4로 94-39(정왕동)								
시설정보	준공(설치)년도	2018	연면적(㎡)	15285.65㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종			
	건물	건물용도	교사동	건물층수	5층	건물구조	철근콘크리트		
	용벽	재료		높이/길이		구조형식			
	절토사면	경사도		높이/길이		-			
안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유				
점검기간	~			점검기관	배곧라운초등학교				
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검								
점검반 구성	구분		성명		소속기관				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		최정미		배곧라운초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		신미라		배곧라운초등학교				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		정창흠		배곧라운초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		지효근		(주)아진전기기술				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		김재익		(주)그린방재이엔씨				
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		송영섭		(주)태화종합엘리베이터				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단								
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)								
점검결과	구분	지적사항			확인결과				
	정밀 안전진단	해당 없음							
	보수보강								
	현지사정								
조치계획	구분	조치사항		조치(예정) 일자	소요예산(천원)				
	정밀 안전진단	해당 없음			국비	지방비	기타	합계	
	보수보강								
	현지사정								